

CERTYFIKAT

otrzymuje

Marcin Olejnik

za udział w szkoleniu

Obsługa miernika Sonel MPI-540-PV

Zakres szkolenia:

- Konfiguracja miernika, wprowadzenie parametrów PV i tworzenie swoich własnych charakterystyk zabezpieczeń
- Wykonywanie pomiarów ręcznych:
 - Pomiar impedancji pętli zwarcia
 - Pomiar spadku napięcia
 - Pomiar rezystancji uziemienia
 - Pomiar rezystywności gruntu
 - Pomiar parametrów wyłączników RCD
 - Pomiar rezystancji izolacji
 - Niskonapięciowy pomiar rezystancji
 - Sprawdzanie kolejności faz
 - Kierunek wirowania faz
 - Pomiar natężenia oświetlenia
 - Pomiar rezystancji izolacji (PV)
 - Pomiar napięcia obwodu otwartego U_{oc}
 - Pomiar prądu zwarcia I_{sc}
- Wykonywanie pomiarów automatycznych
- Organizacja pamięci przyrządu pomiarowego
- Transmisja danych, konfiguracja wysyłki raportów e-mail, połączenie Bluetooth i Wi-Fi